

Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico LL.PP.-Urbanistica-Ambiente

Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

RISCHI DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Indagine e procedure per
l'individuazione di possibili
distacchi di materiali posti a
soffitto dei locali scolastici

Scuole 1 circolo
Scuola Fraz Murazzo

Fossano li 6 marzo 2015

I verificatori: Bella G _____
Millone M _____

Griglia per la mappatura dei locali

SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE MURAZZO.....		Data del campionamento: 06/03/2015	
Plesso: ...1 circolo.....			
Addetti al campionamento:Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		<div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano TERRA	PALESTRA	Locale n. PALESTRA CLASSE 1A WC Loe: VIDEO	<div>Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: <input checked="" type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>

Griglia per la mappatura dei locali

SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE MURAZZO.....		Data del campionamento: 06/03/2015
Plesso: ...1 circolo.....		
Addetti al campionamento:Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano PRIMO	Locale n. 2	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento
	n 3	<input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato
	n 4	<input type="checkbox"/> controsoffittatura
	1 CLASSE	<input type="checkbox"/> altro
	BIBLIOTECA	
	WC	Esito della prova:
	SALA PC	<input checked="" type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco