

Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico LL.PP.-Urbanistica-Ambiente

Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

RISCHI DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Indagine e procedure per
l'individuazione di possibili
distacchi di materiali posti a
soffitto dei locali scolastici

Scuole 1 circolo
Scuola Fraz S.Sebastiano

Fossano li 6 marzo 2015

I verificatori: Bella G _____

Millone M _____

Griglia per la mappatura dei locali

SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE S.SEBASTIANO.....		Data del campionamento: 06/03/2015
Plesso: ...1 circolo.....		
Addetti al campionamento:Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano TERRA	Locale n. MEWSA DISINFEZIONE	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro
		Esito della prova:
		<input checked="" type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE S.SEBASTIANO.....		Data del campionamento: 06/03/2015	
Plesso:1 circolo.....			
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. Dormitorio PALESTRA AULA 1 AULA 2	Soffitto in	<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro
		Esito della prova:	
		<input checked="" type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	