

Città di Fossano

*Provincia di Cuneo
Dipartimento Tecnico LL.PP.-Urbanistica-Ambiente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza*

Indagine e procedure per
l'individuazione di possibili
distacchi di materiali posti a
soffitto dei locali scolastici

Scuola Via Dante Sacco -
Boetti-Paglieri

Rilievo in data 27/11/2014

Mauro MM. Millione

Da: Mauro MM. Millione
Inviato: giovedì 27 novembre 2014 15:55
A: Alessandro AM. Mola
Cc: Sergio SB. Barra; Roberto RS. Summa
Oggetto: verifica soffitti scuole-COMUNICAZIONE URGENTE

Priorità:

Alta

Verifica:

Destinatario	Alessandro AM. Mola
	Sergio SB. Barra
Letti	Letto: 27/11/2014 16:17

In relazione a quanto in oggetto si comunica che in data odierna sono iniziati sopralluoghi. La Scuola oggetto delle verifiche è stata la Scuola Media "Sacco-Boetti". Dal sopralluogo è emerso che:

AL P.T IL LOCALE ADIBITO A PALESTRA PRESENTA ANOMALIE AL SOFFITTO IN PROSSIMITA'DI UNA PROTUBERANZA NELLA PRIMA ARCATTA VERSO LA PORTA DI ACCESSO.

IN UN'ALTRA AULA SI E LASCIATO UN CARTACEO ALL'INSEGNANTE IN QUANTO RIMUOVA UN BANCO IN PROSSIMITA DELLE FINESTRE (1 FILA)CAUSA POSSIBILE CADUTA DI "SFARINATURA"DI TINTE DOVUTA A UN INTERVENTO RECENTE DI RIPRISTINO PERDITA.

Mauro Millione - Ufficio Tecnico
Bella Giovanni -Muratore

Dipartimento Tecnico LL.PP.-Urbanistica-Ambiente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza
Tel. 0172/699637

Comune di Fossano
Via Roma 91, 12045 Fossano (CN) - tel. 0172/699611 fax 0172/699685

CONFIDENZIALE: Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e riservati. Se vi è stato recapitato per errore e non siete fra i destinatari elencati, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente. Le informazioni contenute non devono essere mostrate ad altri, né utilizzate, memorizzate o copiate in qualsiasi forma. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non perdere cognizione della corrispondenza tra gli altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Digs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, diffonderne comunque il contenuto.

SACCO BOTTE MEDIO

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore			
Millone M Tecnico LLP			
Piano TERRA	Locale n. Bidelletta	<div>Soffitto in</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento</div> <div><input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</div> <div><input type="checkbox"/> controsoffittatura</div> <div><input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: OK</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore			
Mellone M Tecnico LLP			
Piano TERRA	Locale n.	Soffitto in	
	PALESTRA	<input type="checkbox"/> latero-cemento	
	1° PIANO	<input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato	
	ENTRATA	<input type="checkbox"/> controsoffittatura	
	SOCCO	<input checked="" type="checkbox"/> altro <i>PIGNAME + TRAVERTI</i>	
Esito della prova:			
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input checked="" type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore		
Mellone M Tecnico LLP		
Piano TERRA	Locale n. AUSA V1005	Soffitto in <input type="checkbox"/> latero-cemento	
		<input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato	
		<input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura	
		<input type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova:	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014 	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano TERRA	Locale n. AULDA 14	<div>Soffitto in<div><div><input type="checkbox"/> latero-cemento</div><div><input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</div><div><input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura</div><div><input type="checkbox"/> altro</div></div></div> <div>Esito della prova:<div><div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div><div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div><div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div></div></div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore		
Millone M Tecnico LLPP		
Piano TERRA	Locale n. AULA ARTE	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	
Esito della prova:		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore		
Millone M Tecnico LLP		
Piano TERRA	Locale n. CORRIDO	<div>Soffitto in</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento</div> <div><input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</div> <div><input type="checkbox"/> controsoffittatura</div> <div><input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: OK</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. B1D2C1E213	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	Esito della prova: <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano PRIMO	Locale n. 0000 26	Soffitto in	<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento
			<input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato
			<input type="checkbox"/> controsoffittatura
			<input type="checkbox"/> altro
		Esito della prova:	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano PRIMO	Locale n. Aula 34	<div>Soffitto in</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento</div> <div><input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</div> <div><input type="checkbox"/> controsoffittatura</div> <div><input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: CR</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. A U U B 3 F	Soffitto in X latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	
Esito della prova:		OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LL.PP		
Piano PRIMO	Locale n. A U R A 3 I	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	
Esito della prova:		OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. A004 QC	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	
Esito della prova: OK			
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano PRIMO	Locale n. CORRADO	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	Esito della prova: OK <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. AULA P204	Soffitto in	<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro
Esito della prova: OK		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2 circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. <i>PRIMA</i>	<div>Soffitto in</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento</div> <div><input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</div> <div><input type="checkbox"/> controsoffittatura</div> <div><input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: <i>OK</i></div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore		
Millone M Tecnico LLP		
Piano PRIMO	Locale n. 2025 27	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	
Esito della prova:		OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LPP		
Piano PRIMO	Locale n. NE	<div>Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano PRIMO	Locale n. 0001	<div>Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: OK <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. AULA 114	<div>Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: OR</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2 circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano PRIMO	Locale n. DVL D 3A	Soffitto in	<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro
Esito della prova:		OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2 circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano PRIMO	Locale n. 0110 0110A	<div>Soffitto in</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento</div> <div><input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</div> <div><input type="checkbox"/> controsoffittatura</div> <div><input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: OM</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastro muratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. AULA PC	<div>Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: OK</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastrumuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n.	Soffitto in <input type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	
Esito della prova:			
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano SECONDO	Locale n. class 2L	<div>Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: OK</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore			
Millone M Tecnico LLPP		
Piano SECONDO	Locale n. 32	Soffitto in	<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro
Esito della prova:		<input checked="" type="checkbox"/> R	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano SECONDO	Locale n. A06A A05E0206118	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	
Esito della prova:		<input checked="" type="checkbox"/> OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LPP		
Piano SECONDO	Locale n. AULA 17	<div>Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: OK</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014 	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano SECONDO	Locale n. 001A 2#	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	<div>Esito della prova: 02</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano SECONDO	Locale n. 00250001	Soffitto in latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	Esito della prova: OK <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano SECONDO	Locale n. A U U O SECONDO	Soffitto in	<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro
		Esito della prova:	OK
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano SECONDO	Locale n. AULA MUSICA	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	Esito della prova: OK <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano SECONDO	Locale n. Aula Piano Corrido Riducato	<div>Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: gn <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano SECONDO	Locale n. <i>608R1D019</i>	<div>Soffitto in <i>X</i> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro</div> <div>Esito della prova: <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 27/11/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		
Piano SECONDO	Locale n. ME PUNTI	Soffitto in	<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro
		Esito della prova: OK	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO		Data del campionamento:	
VIA DANTE		27/11/2014	
Plesso: ...2		
circolo.....		
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore		
Millone M Tecnico LLP		
Piano SECONDO	Locale n. MC PC CE MI	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input type="checkbox"/> controsoffittatura <input type="checkbox"/> altro	
Esito della prova:		OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			