

Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico LL.PP.-Urbanistica-Ambiente

Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

**Indagine e procedure per
l'individuazione di possibili
distacchi di materiali posti a
soffitto dei locali scolastici**

Scuola Via Dante Primaria

Rilievo in data 01/12/2014

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano TERRA	Locale n. DEPOSTO BANCHI	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro Esito della prova: OK <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano TERRA	Locale n. MENSA	Soffitto in <div> <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro </div>
		Esito della prova:
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO Locale n. 6000441	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro		
	Esito della prova: OK		
	<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco		
	<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco		
	<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco		

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano PRIMO	Locale n. 2	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro
		Esito della prova: OK
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano PRIMO	Locale n. 3	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro
		Esito della prova: Ok
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. 4	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova: Ok	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. 5 LAB. P17004	Soffitto in <div> <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro </div>	
		Esito della prova: <i>OK</i>	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. 6 SAVA e APPR	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova: OK	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastro muratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. 7 We	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova: OK	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. 8 WC IN SEGNA	Soffitto in	
		<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova: <i>OK</i>	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano PRIMO	Locale n. 3 LABOR.	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro Esito della prova: OK <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano PRIMO	Locale n. 0000010	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova: <i>OK</i>	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. B1 DELUCERIA	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro Esito della prova: OK <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano SECONDO	Locale n. OFFICIO POTOCAN	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova: OR	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. DIRIGENTE + SEGRETARIO (3 LOCALI)	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro
		Esito della prova: OR
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. WC	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro Esito della prova: Ok <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. corridoio	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro
		Esito della prova: <i>OK</i>
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano SECONDO	Locale n. AUG-1	Soffitto in <div> <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro </div>	
		Esito della prova: OR	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. Aula 2	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro Esito della prova: OK <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. AULA 3	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro
		Esito della prova: <i>OK</i>
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano SECONDO	Locale n. 4 PC	Soffitto in	
		<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova: OK	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. AULAS	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro Esito della prova: Or <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano SECONDO	Locale n. <i>WE</i> <i>4</i> <i>WE HANO.</i>	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro
		Esito della prova: <i>OK</i>
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. A U U O 9 LAB. SCIM	Soffitto in
		<input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro
		Esito della prova: ON
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano SECONDO	Locale n. 10 VIDEO	Soffitto in <div> <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro </div>
		Esito della prova: OK
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano TERRA	Locale n. R1805	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro
	Esito della prova: OK	
	<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
	<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
	<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP	
Piano TERRA	Locale n. ARCHIVIO	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro Esito della prova: <i>OK</i> <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco

Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO VIA DANTE Plesso: ...2 circolo.....		Data del campionamento: 01/12/2014	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		
Piano TERRA	Locale n. PALESTINA	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
		Esito della prova:	
		<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco	
		<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco	