

**Città di Fossano**

Provincia di Cuneo  
Dipartimento Tecnico LL.PP.-Urbanistica-Ambiente  
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

Indagine e procedure per  
l'individuazione di possibili  
distacchi di materiali posti a  
soffitto dei locali scolastici

Scuola Celebrini

Rilievo in data 02/12/2014

**Mauro MM. Millone**

**Da:** Mauro MM. Millone  
**Inviato:** giovedì 4 dicembre 2014 10:43  
**A:** Roberto RS. Summa  
**Cc:** Alessandro AM. Mola; Sergio SB. Barra  
**Oggetto:** anomalia  
**Priorità:** Alta

In relazione a quanto in oggetto si comunica che in data odierna sono iniziati sopralluoghi. La Scuola oggetto delle verifiche è stata la Scuola Materna "Celebrini". Dal sopralluogo è emerso che:

**AL 1°P IL LOCALE ADIBITO A PALESTRA PRESENTA ANOMALIE AL SOFFITTO IN QUARTO E'POSIZIONATA UNA BOTOLA IN LEGNO PER LISPEZIONE DEL SOTTOTETTO IN PRECARIE CONDIZIONI**





**Mauro Milione - Ufficio Tecnico**  
**Bella Giovanni - muatore SATMAF**  
**Dipartimento Tecnico LL.PP.-Urbanistica-Ambiente**  
**Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza**  
Tel. 0172/699637

**Comune di Fossano**  
Via Roma 91, 12045 Fossano (CN) - tel. 0172/699611 fax 0172/699685

**CONFIDENZIALE:** Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e riservati. Se vi è stato recapitato per errore e non siete fra i destinatari elencati, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente. Le informazioni contenute non devono essere mostrate ad altri, né utilizzate, memorizzate o copiate in qualsiasi forma. Qualsi voglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non perdere cognizione della corrispondenza tra gli altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.  
**AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003**  
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, diffonderne comunque il contenuto.



# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....			
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore			
Millone M Tecnico LLPP			
Piano TERRA	Locale n.  CORRIDOIO	<div>Soffitto in</div> <div> <div> latero-cemento</div> <div> cannicciato rinzaffato</div> <div> controsoffittatura</div> <div> altro</div> </div> <div>Esito della prova:</div> <div>or</div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	





# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....		.....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LPP		..... ..... .....	
Piano TERRA	Locale n. BACINI	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
Esito della prova:		OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
..... Plesso: ...2 circolo.....		02/12/2014 .....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		..... ..... .....	
Piano TERRA	Locale n. EUCIND	Soffitto in <div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> latero-cemento                     <div><input type="checkbox"/></div> cannicciato rinzaffato                     <div><input type="checkbox"/></div> controsoffittatura                     <div><input type="checkbox"/></div> altro                 </div>	
Esito della prova:		02	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

## Griglia per la mappatura dei locali





ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2 circolo.....		.....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		..... ..... .....	
Piano TERRA	Locale n. AULA IN3.	Soffitto in  latero-cemento  cannicciato rinzaffato  controsoffittatura  altro	
Esito della prova: <i>OK</i>			
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			



# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
<p>.....</p> <p>Plesso: ...2</p> <p>circolo.....</p>		<p>02/12/2014</p> <p>.....</p>	
<p>Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore</p> <p>Millone M Tecnico LLPP</p>		<p>.....</p> <p>.....</p>	
Piano TERRA	<p>Locale n.</p> <p>AULA</p> <p>LE MURA</p>	<p>Soffitto in</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> altro</p>	
Esito della prova:		<p>OR</p>	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....		.....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		<div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano TERRA	Locale n. <i>Dormitorio</i>	<div>           Soffitto in  latero-cemento         </div> <div>  cannicciato rinzaffato         </div> <div>  controsoffittatura         </div> <div>  altro         </div> <div>           Esito della prova: <i>OK</i> </div> <div> <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco         </div> <div> <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco         </div> <div> <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco         </div>	



# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionato:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....		.....	
Addetti al campionato: Bella G Mastromuratore		.....	
Millone M Tecnico LLP		.....	
Piano TERRA	Locale n. AULA ACCANTINO PIENO + AULA RICREAZ	Soffitto in <div> <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento             <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato             <input type="checkbox"/> controsoffittatura             <input type="checkbox"/> altro           </div>	
Esito della prova:		OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....		.....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore			
Millone M Tecnico LPP		<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano TERRA	<div>Locale n.</div> <div> <div>9040</div> <div>SEB D</div> </div>	<div> <div>Soffitto in</div> <div> <div> <div>latero-cemento</div> <div>cannicciato rinzaffato</div> <div>controsoffittatura</div> <div>altro</div> </div> </div> </div> <div> <div>Esito della prova:</div> <div>OK</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div> </div>	

# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionato:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....			
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		<div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano TERRA	Locale n.	<div>Soffitto in</div> <div> <div> <div> <div>latero-cemento</div> <div>canniciato rinzaffato</div> <div>controsoffittatura</div> <div><del>altro</del></div> </div> </div> </div>	

Esito della prova:

OR

☐ assenza segnali predittivi di distacco

☐ sospetta presenza di segnali predittivi di distacco

☐ presenza di segnali predittivi di distacco



# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....			
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore			
Millone M Tecnico LLPP		<div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano TERRA	<div>Autobagno</div> <div>Locale n.</div> <div>Bagno</div> <div>+</div> <div>Autobagno</div> <div>Bagno</div> <div>controsoffitti</div>	<div>Soffitto in</div> <div> <div>latero-cemento</div> <div>cannicciato rinzaffato</div> <div>controsoffittatura</div> <div>altro</div> </div> <div>Esito della prova:</div> <div>OK</div> <div> <div>assenza segnali predittivi di distacco</div> <div>sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div>presenza di segnali predittivi di distacco</div> </div>	

# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionato:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....			
Addetti al campionato: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LIPP		<div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano PRIMO	<div>Locale n.</div> <div>BACINO</div>	<div> <div>Soffitto in</div> <div> <div><input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento</div> <div><input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</div> <div><input type="checkbox"/> controsoffittatura</div> <div><input type="checkbox"/> altro</div> </div> </div> <div> <div>Esito della prova:</div> <div>PERDITA</div> <div>RIPARATA ON</div> </div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

## Griglia per la mappatura dei locali





ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
Plesso: ...2 circolo.....		02/12/2014 .....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLPP		..... .....	
Piano PRIMO	Locale n. AULA Fianco WC	Soffitto in latero-cemento cannicciato rinzaffato controsoffittatura altro	
Esito della prova: OK			
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			



# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....		.....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		..... ..... .....	
Piano PRIMO	Locale n. AUC A 18 SEE, F	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
Esito della prova: OR			
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionato:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....		.....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		..... ..... .....	
Piano PRIMO	Locale n. BAGNI ANT1 WC Sgr 2 Bv	Soffitto in  latero-cemento  cannicciato rinzaffato  controsoffittatura  altro	
Esito della prova:		OK	
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			

# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionato:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....		.....	
Addetti al campionato: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano PRIMO	Locale n. SEZIONE BLO	<div>Soffitto in</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento  <input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato  <input type="checkbox"/> controsoffittatura  <input type="checkbox"/> altro </div>	<div>Esito della prova: BONA IN UNO RESTO OK</div> <div> <input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco  <input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco  <input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco </div>



# Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionato:	
.....		02/12/2014	
Plesso: ...2		.....	
circolo.....			
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	
Piano PRIMO	<div>Locale n.</div> <div>LEVA DORNI TORO</div>	<div> <div>Soffitto in</div> <div> <div><input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento</div> <div><input type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato</div> <div><input type="checkbox"/> controsoffittatura</div> <div><input type="checkbox"/> altro</div> </div> </div> <div> <div>Esito della prova:</div> <div>OK</div> </div> <div><input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco</div> <div><input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco</div>	

## Griglia per la mappatura dei locali

ISTITUTO SCOLASTICO CELEBRINI		Data del campionamento:	
Plesso: ... 2 circolo.....		02/12/2014 .....	
Addetti al campionamento: Bella G Mastromuratore Millone M Tecnico LLP		..... .....	
Piano PRIMO	Locale n. B02A5V n° 22	Soffitto in <input checked="" type="checkbox"/> latero-cemento <input checked="" type="checkbox"/> cannicciato rinzaffato <input checked="" type="checkbox"/> controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> altro	
Esito della prova: OR			
<input type="checkbox"/> assenza segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> sospetta presenza di segnali predittivi di distacco			
<input type="checkbox"/> presenza di segnali predittivi di distacco			