

Prot n 7269

Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico LL.PP.-Urbanistica-Ambiente

Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

RISCHI DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

**Indagine e procedure per
l'individuazione di possibili
distacchi di materiali posti a
soffitto dei locali scolastici**

Data fine indagine: 09 marzo 2015

Dopo tale data i sottoscritti verificatori non si ritengono responsabili di eventuali modificazioni dei soffitti esaminati dovuti ad eventi strutturali o accidentali che modificheranno o altereranno l'integrità dei manufatti

I verificatori: **Mastro Muratore Bella Giovanni**
Geom Millone Mauro LLPP



Bella Giovanni
Geom. Millone Mauro